

PALIČNA ARMATURA Kvaliteta jekla : RA400/500-2

Poz.	kom	Φ	L [m]	B12	B14	B16	B20	B22	B25	B28	B32
1	36	22	12.00				432.00				
2	72	32	12.00							864.00	
3	36	22	8.30				298.80				
4	68	32	7.00							476.00	
5	70	25	6.00						420.00		
6	108	14	6.47		698.76						
7	216	14	3.58 Povpr. L		773.28						
8	120	14	3.26 Povpr. L		391.20						
9	136	14	3.01 Povpr. L		409.36						
10	126	14	6.09		767.34						
11	78	14	5.95		464.10						
12	132	14	3.27 Povpr. L		431.64						
13	36	32	9.10								327.60
14	36	32	12.00								432.00
15	70	28	6.00						420.00		
16	72	28	12.00				336.00				
17	36	28	12.00						432.00		
18	128	22	12.00					1536.00			
19	128	28	12.00						1536.00		
20	114	16	9.30		1060.20						
21	64	14	8.78 Povpr. L		561.92						
22	59	14	8.86 Povpr. L		522.74						
23	246	16	6.85		1685.10						
24	123	16	5.50		676.50						
25	23	20	4.81 Povpr. L			110.63					
26	23	20	4.44 Povpr. L			102.12					
27	23	20	4.46 Povpr. L			102.58					
28	23	20	4.97 Povpr. L			114.31					
29	21	20	4.91 Povpr. L			103.11					
30	21	20	4.52 Povpr. L			94.92					
31	21	20	4.56 Povpr. L			95.76					
32	21	20	5.07 Povpr. L			106.47					
33	62	16	8.00		496.00						
34	62	16	6.00		372.00						
35	36	28	4.00							144.00	
36	124	12	2.15	266.60							
37	48	14	1.09	52.32							
38	48	14	1.17	56.16							
39	36	32	4.20								151.20
Skupna dol.				266.60	4625.80		2066.80	2532.00			
kg / m				312.0.911	216.1.623		822.3.058	328.4.956			
kg / d				242.873	7496.420		6931.875	12548.592			
Skupna dol.					5128.62	829.90	420.00		2250.80		
kg / m					314.1.242	320.2.530	325.3.951		332.6.474		
kg / d					6369.994	2099.647	1659.420		14571.679		

Sk. teža 51902.502 kg

Poz.	-B-[m]	-D-[m]	-L-[m]
8x21.1	0.95	1.07	7.93
2x21.2	0.95	1.09	7.91
2x21.3	0.96	1.09	7.87
2x21.4	0.98	1.11	8.00
2x21.5	1.00	1.12	8.03
2x21.6	1.02	1.14	8.07
2x21.7	1.04	1.16	8.11
2x21.8	1.06	1.18	8.15
1x21.9	1.09	1.21	8.21
1x21.10	1.12	1.24	8.27
1x21.11	1.15	1.27	8.33
1x21.12	1.13	1.25	8.29
1x21.13	1.15	1.27	8.33
1x21.14	1.16	1.29	8.36
1x21.15	1.18	1.31	8.40
1x21.16	1.20	1.32	8.43
1x21.17	1.22	1.34	8.47
1x21.18	1.24	1.36	8.51
1x21.19	1.26	1.38	8.55
1x21.20	1.28	1.40	8.59
1x21.21	1.31	1.43	8.65
1x21.22	1.33	1.45	8.69
1x21.23	1.35	1.48	8.74
1x21.24	1.38	1.50	8.79
1x21.25	1.40	1.52	8.83
1x21.26	1.43	1.55	8.89
1x21.27	1.45	1.58	8.94
1x21.28	1.48	1.61	9.00
1x21.29	1.51	1.63	9.05
1x21.30	1.54	1.66	9.11
1x21.31	1.57	1.69	9.17
1x21.32	1.60	1.72	9.23
1x21.33	1.63	1.75	9.29
1x21.34	1.66	1.79	9.36
1x21.35	1.70	1.82	9.43
1x21.36	1.73	1.85	9.49
1x21.37	1.76	1.89	9.56
1x21.38	1.80	1.92	9.63
1x21.39	1.83	1.96	9.70
1x21.40	1.87	1.99	9.77
1x21.41	1.91	2.03	9.85
1x21.42	1.95	2.07	9.93
1x21.43	1.99	2.11	10.01
1x21.44	2.03	2.15	10.09
1x21.45	2.07	2.19	10.17
1x21.46	2.11	2.23	10.25
1x21.47	2.15	2.27	10.33
1x21.48	2.19	2.31	10.41
1x21.49	2.24	2.36	10.51
1x21.50	2.28	2.40	10.59

21 64Φ14,L=8.78m.I.M. 500S

Poz.	-B-[m]	-D-[m]	-L-[m]
3x22.1	1.07	0.95	7.93
2x22.2	1.08	0.96	7.95
2x22.3	1.09	0.97	7.97
1x22.4	1.10	0.98	7.99
1x22.5	1.11	0.99	8.01
1x22.6	1.12	1.00	8.03
1x22.7	1.13	1.01	8.05
1x22.8	1.14	1.02	8.07
1x22.9	1.16	1.03	8.09
1x22.10	1.18	1.04	8.11
1x22.11	1.17	1.05	8.13
1x22.12	1.18	1.06	8.15
1x22.13	1.19	1.07	8.17
1x22.14	1.21	1.09	8.21
1x22.15	1.22	1.10	8.23
1x22.16	1.24	1.11	8.25
1x22.17	1.25	1.13	8.29
1x22.18	1.27	1.15	8.33
1x22.19	1.29	1.17	8.37
1x22.20	1.31	1.18	8.40
1x22.21	1.33	1.20	8.44
1x22.22	1.34	1.22	8.47
1x22.23	1.36	1.24	8.51
1x22.24	1.38	1.26	8.56
1x22.25	1.41	1.28	8.60
1x22.26	1.43	1.31	8.65
1x22.27	1.45	1.33	8.69
1x22.28	1.48	1.35	8.74
1x22.29	1.50	1.38	8.79
1x22.30	1.53	1.40	8.84
1x22.31	1.55	1.43	8.89
1x22.32	1.58	1.46	8.95
1x22.33	1.60	1.48	8.99
1x22.34	1.63	1.51	9.05
1x22.35	1.66	1.54	9.11
1x22.36	1.69	1.57	9.17
1x22.37	1.73	1.60	9.23
1x22.38	1.76	1.63	9.29
1x22.39	1.79	1.66	9.35
1x22.40	1.82	1.69	9.42
1x22.41	1.85	1.73	9.49
1x22.42	1.89	1.76	9.56
1x22.43	1.92	1.80	9.63
1x22.44	1.96	1.83	9.70
1x22.45	1.99	1.87	9.77
1x22.46	2.03	1.91	9.85
1x22.47	2.07	1.94	9.92
1x22.48	2.10	1.98	9.99
1x22.49	2.15	2.02	10.08
1x22.50	2.19	2.06	10.16
1x22.51	2.23	2.10	10.25
1x22.52	2.27	2.14	10.33
1x22.53	2.31	2.19	10.41
1x22.54	2.35	2.23	10.49
1x22.55	2.40	2.28	10.59

22 59Φ14,L=8.86m.I.M. 500S

Poz.	-A-[m]	-B-[m]	-D-[m]	-E-[m]	-L-[m]
2x25.1	0.63	0.95	0.63	1.74	
2x25.2	0.63	0.95	0.63	1.74	
1x25.3	0.63	0.96	0.63	1.80	
1x25.4	0.63	0.98	1.00	0.63	3.88
1x25.5	0.63	1.02	1.04	0.63	3.97
1x25.6	0.63	1.08	1.10	0.63	4.08
1x25.7	0.63	1.15	1.17	0.63	4.22
1x25.8	0.63	1.23	1.25	0.63	4.38
1x25.9	0.63	1.32	1.34	0.63	4.56
1x25.10	0.63	1.36	1.38	0.63	4.64
1x25.11	0.63	1.41	1.44	0.63	4.74
1x25.12	0.63	1.48	1.50	0.63	4.88
1x25.13	0.63	1.53	1.55	0.63	4.98
1x25.14	0.63	1.60	1.62	0.63	5.12
1x25.15	0.63	1.66	1.68	0.63	5.24
1x25.16	0.63	1.72	1.74	0.63	5.36
1x25.17	0.63	1.80	1.82	0.63	5.52
1x25.18	0.63	1.87	1.89	0.63	5.67
1x25.19	0.63	1.95	1.97	0.63	5.82
1x25.20	0.63	2.03	2.05	0.63	5.98
1x25.21	0.63	2.11	2.13	0.63	6.14
1x25.22	0.63	2.20	2.22	0.63	6.32

25 23Φ20,L=4.81m.I.M. 500S

Poz.	-A-[m]	-B-[m]	-D-[m]	-E-[m]	-L-[m]
2x26.1	0.63	0.99	1.01	0.63	3.80
1x26.2	0.49	0.95	0.96	0.49	3.39
1x26.3	0.49	0.97	0.98	0.49	3.43
1x26.4	0.49	1.01	1.02	0.49	3.50
1x26.5	0.49	1.05	1.07	0.49	3.58
1x26.6	0.49	1.11	1.12	0.49	3.70
1x26.7	0.49	1.16	1.19	0.49	3.85
1x26.8	0.49	1.24	1.27	0.49	4.01
1x26.9	0.49	1.35	1.36	0.49	4.19
1x26.10	0.49	1.39	1.40	0.49	4.27
1x26.11	0.49	1.45	1.46	0.49	4.39
1x26.12	0.49	1.51	1.52	0.49	4.51
1x26.13	0.49	1.56	1.57	0.49	4.61
1x26.14	0.49	1.63	1.64	0.49	4.75
1x26.15	0.49	1.69	1.70	0.49	4.87
1x26.16	0.49	1.76	1.77	0.49	5.01
1x26.17	0.49	1.84	1.85	0.49	5.17
1x26.18	0.49	1.90	1.91	0.49	5.29
1x26.19	0.49	1.98	1.99	0.49	5.45
1x26.20	0.49	2.06	2.07	0.49	5.60
1x26.21	0.49	2.14	2.15	0.49	5.77
1x26.22	0.49	2.23	2.24	0.49	5.95

26 23Φ20,L=4.44m.I.M. 500S

Poz.	-A-[m]	-B-[m]	-D-[m]	-E-[m]	-L-[m]
2x27.1	0.49	0.96	0.97	0.49	3.37
2x27.2	0.49	0.97	0.98	0.49	3.41
1x27.3	0.49	0.99	1.00	0.49	3.45
1x27.4	0.49	1.03	1.04	0.49	3.53
1x27.5	0.49	1.07	1.08	0.49	3.61
1x27.6	0.49	1.13	1.14	0.49	3.73
1x27.7	0.49	1.20	1.21	0.49	3.87
1x27.8	0.49	1.28	1.29	0.49	4.03
1x27.9	0.49	1.37	1.38	0.49	4.21
1x27.10	0.49	1.41	1.42	0.49	4.29
1x27.11	0.49	1.47	1.48	0.49	4.41
1x27.12	0.49	1.54	1.55	0.49	4.55
1x27.13	0.49	1.58	1.59	0.49	4.63
1x27.14	0.49	1.65	1.66	0.49	4.77
1x27.15	0.49	1.71	1.72	0.49	4.89
1x27.16	0.49	1.78	1.79	0.49	5.03
1x27.17	0.49	1.86	1.86	0.49	5.17
1x27.18	0.49	1.92	1.93	0.49	5.31
1x27.19	0.49	2.00	2.01	0.49	5.47
1x27.20	0.49	2.08	2.09	0.49	5.63
1x27.21	0.49	2.17	2.18	0.49	5.81
1x27.22	0.49	2.25	2.26	0.49	5.97

27 23Φ20,L=4.46m.I.M. 500S

Poz.	-A-[m]	-B-[m]	-D-[m]	-E-[m]	-L-[m]
2x28.1	0.63	0.99	1.01	0.63	3.80
1x28.2	0.49	0.95	0.96	0.49	3.39
1x28.3	0.49	0.97	0.98	0.49	3.43
1x28.4	0.49	1.01	1.02	0.49	3.50
1x28.5	0.49	1.05	1.07	0.49	3.58
1x28.6	0.49	1.11	1.12	0.49	3.70
1x28.7	0.49	1.16	1.19	0.49	3.85
1x28.8	0.49	1.24	1.27	0.49	4.01
1x28.9	0.49	1.35	1.36	0.49	4.19
1x28.10	0.49	1.39	1.40	0.49	4.27
1x28.11	0.49	1.45	1.46	0.49	4.39
1x28.12	0.49	1.51	1.52	0.49	4.51
1x28.13	0.49	1.56	1.57	0.49	4.61
1x28.14	0.49	1.63	1.64	0.49	4.75
1x28.15	0.49	1.69	1.70	0.49	4.87
1x28.16	0.49	1.76	1.77	0.49	5.01
1x28.17	0.49	1.84	1.85	0.49	5.17
1x28.18	0.49	1.90	1.91	0.49	5.29
1x28.19	0.49	1.98	1.99	0.49	5.45
1x28.20	0.49	2.06	2.07	0.49	5.60
1x28.21	0.49	2.14	2.15	0.49	5.77
1x28.22	0.49	2.23	2.24	0.49	5.95

28 23Φ20,L=4.97m.I.M. 500S

Poz.	-A-[m]	-B-[m]	-D-[m]	-E-[m]	-L-[m]
2x29.1	0.63	0.90	0.94	0.63	3.35
1x29.2	0.49	0.94	0.95	0.49	3.32
1x29.3	0.96	1.00	1.02	0.96	4.94
1x29.4	1.02	1.04	1.06	1.02	5.24
1x29.5	1.08	1.10	1.12	1.08	5.58
1x29.6	1.15	1.17	1.19	1.15	5.93
1x29.7	1.23	1.25	1.27	1.23	6.35
1x29.8	1.32	1.34	1.36	1.32	6.80
1x29.9	1.42	1.44	1.46	1.42	7.32
1x29.10	1.42	1.44	1.46	1.42	7.32
1x29.11	1.48	1.50	1.52	1.48	7.64
1x29.12	1.53	1.55	1.57	1.53	7.90
1x29.13	1.60	1.62	1.64	1.60	8.26
1x29.14	1.66	1.68	1.70	1.66	8.58
1x29.15	1.73	1.75	1.77	1.73	8.91
1x29.16	1.81	1.83	1.85	1.81	9.33
1x29.17	1.87	1.89	1.91	1.87	9.65
1x29.18	1.95	1.97	1.99	1.95	10.05
1x29.19	2.03	2.05	2.07	2.03	10.47
1x29.20	2.11	2.13	2.15	2.11	10.88
1x29.21	2.20	2.22	2.24	2.20	11.34

29 21Φ20,L=4.91m.I.M. 500S

Poz.	-A-[m]	-B-[m]	-D-[m]	-E-[m]	-L-[m]
2x30.1	0.90	0.94	1.15		
2x30.2	0.90	0.94	1.15		
1x30.3	0.96	1.00	1.98		
1x30.4	1.05	1.06	2.07		
1x30.5	1.11	1.12	2.19		
1x30.6	1.18	1.19	3.83		
1x30.7	1.26	1.27	3.99		
1x30.8	1.35	1.36	4.17		
1x30.9	1.42	1.43	4.31		
1x30.10	1.45	1.46	4.37		
1x30.11	1.51	1.52	4.49		
1x30.12	1.56	1.57	4.59		
1x30.13	1.63	1.64	4.73		
1x30.14	1.69	1.70	4.85		
1x30.15	1.76	1.77	4.99		
1x30.16	1.84	1.85	5.15		
1x30.17	1.90	1.91	5.27		
1x30.18	1.98	1.99	5.43		
1x30.19	2.06	2.07	5.59		
1x30.20	2.14	2.15	5.75		
1x30.21	2.23	2.24	5.93		

30 21Φ20,L=4.52m.I.M. 500S

Poz.	-A-[m]	-B-[m]	-D-[m]	-E-[m]	-L-[m]
1x31.1	0.97	0.98	3.41		
1x31.2	1.00	1.01	3.47		
1x31.3	1.03	1.04	3.53		
1x31.4	1.07	1.08	3.61		
1x31.5	1.13	1.14	3.73		
1x31.6	1.20	1.21	3.87		
1x31.7	1.28	1.29	4.03		
1x31.8	1.37	1.38	4.21		
1x31.9	1.42	1.43	4.31		
1x31.10	1.47	1.48	4.41		
1x31.11	1.54	1.55	4.55		
1x31.12	1.59	1.60	4.63		
1x31.13	1.65	1.66	4.77		
1x31.14	1.71	1.72	4.89		
1x31.15	1.78	1.79	5.03		
1x31.16	1.86	1.86	5.17		
1x31.17	1.92	1.93	5.31		
1x31.18	2.00	2.01	5.47		
1x31.19	2.09	2.09	5.63		
1x31.20	2.16	2.17	5.79		
1x31.21	2.25	2.26	5.97		

31 21Φ20,L=4.56m.I.M. 500S

Poz.	-A-[m]	-B-[m]	-D-[m]	-E-[m]	-L-[m]
1x32.1	0.63	1.00	1.02	0.63	3.90
1x32.2	0.63	1.03	1.05	0.63	3.96
1x32.3	0.63	1.06	1.08	0.63	4.04
1x32.4	0.63	1.10	1.12	0.63	4.18
1x32.5	0.63	1.16	1.18	0.63	4.24
1x32.6	0.63	1.23	1.25	0.63	4.38
1x32.7	0.63	1.31	1.33	0.63	4.54
1x32.8	0.63	1.40	1.42	0.63	4.72
1x32.9	0.63	1.45	1.47	0.63	4.82
1x32.10	0.63	1.50	1.52	0.63	4.92
1x32.11	0.63	1.57	1.59	0.63	5.06
1x32.12	0.63	1.61	1.63	0.63	5.14
1x32.13	0.63	1.68	1.70	0.63	5.28
1x32.14	0.63	1.74	1.76	0.63	5.40
1x32.15	0.63	1.81	1.83	0.63	5.54
1x32.16	0.63	1.89	1.91	0.63	5.70
1x32.17	0.63	1.95	1.97	0.63	5.82
1x32.18	0.63	2.03	2.05	0.63	5.98
1x32.19	0.63	2.11	2.13	0.63	6.14
1x32.20	0.63	2.19	2.21	0.63	6.30
1x32.21	0.63	2.28	2.30	0.63	6.48

32 21Φ20,L=5.07m.I.M. 500S